



SÖDERTÖRNS  
MILJÖ- & HÄLSO-  
SKYDDSFÖRBUND

## Nya regler angående kontrollrapporter för cisterner

Enligt naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS (2003:24) måste den som förvarar brandfarlig vätska ha ett giltigt besiktningsintyg för den cistern där vätskan lagras. Återkommande kontroller ska utföras av ett ackrediterat företag och ske med sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte. Tidigare skulle en kopia av kontrollrapporten skickas in till tillsynsmyndigheten men reglerna har nu ändrats och från och med 1 juni 2009 behöver cisterninnehavare inte längre sända in kontrollrapport till tillsynsmyndigheten. Kontrollrapporten ska dock som tidigare, finnas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk. (NFS (2009:3) 8 kap. 8 §).