

# Projekt Fordonsverkstäder

## BAKGRUND OCH SYFTE

Under hösten 2009 och våren 2010 genomförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ett tillsynsprojekt riktat mot fordonsverkstäder. Syftet med projektet var att kartlägga, samt utöva en rättvis tillsyn på, samtliga fordonsverkstäder i våra tre medlemskommuner.

## INVENTERING

Verksamheterna söktes upp genom befintliga register (Miljöreda) och företagsregister. Verkstäderna kontaktades sedan via telefon för bokning av inspektionstid. Totalt inspekterades 115 st fordonsverkstäder varav 68 st i Haninge, 20 st i Nynäshamn och 27 st i Tyresö.

## INSPEKTION

Inspektionerna utfördes främst av miljöinspektör Kajsa Kirbe men även av miljöinspektör Lina Westman. Under inspektionerna låg fokus på hantering, förvaring och transport av farligt avfall men även rutiner för skötsel av eventuell oljeavskiljare och egenkontroll kontrollerades. För att tillsynen skulle bli så rättvis som möjligt användes en på förhand utarbetad checklista vid samtliga inspektioner. Vid varje inspektion delade förbundet ut informationsblad om egenkontroll, avfallshantering, kemikaliehantering och utsläpp till avloppsvatten. Efter utförd inspektion upprättades ett beslut för varje anläggning med föreläggande om att åtgärda uppmärksammade brister.


## RESULTAT

Samtliga anläggningar hade någon form av brist. Enligt avfallsförordningen ska egen transport av farligt avfall anmälas till länsstyrelsen och verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal över mängd, typ och mottagare för detta. Av dem som transporterade farligt avfall i egen regi var det ingen som hade anmält detta till länsstyrelsen och de flesta anläggningar saknade journalföring över uppkomst av farligt avfall. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska de som bedriver en verksamhet vidta de försiktighetsmått som krävs för att motverka skada på människors hälsa eller miljön. Några verkstäder saknade oljeavskiljare till golvbrunn i nära anslutning till reparationsplats, vilket är anmärkningsvärt eftersom olja då kan rinna ut i avloppet. För att förhindra läckage till vatten och miljö ska flytande farliga ämnen förvaras i lämpliga behållare på hårdgjord invallad yta, inomhus alternativt utomhus under tak. Av de 115 inspekterade verkstäderna hade endast 35 st en godkänd förvaring av flytande farligt avfall och/eller flytande farliga ämnen. Generellt var kunskapen om vilka krav som ställs på verksamhetsutövare enligt miljöbalken mycket bristfällig.

Resultatet visade att behovet av tillsyn på fordonsverkstäder är stort. Inspektionerna har även förhoppningsvis genom både samtal och informationsbladen ökat verksamhetsutövarnas kunskap om deras verkstäders påverkan på miljön och vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera den påverkan.

# RAPPORT

MILJÖ



**SÖDERTÖRNS  
MILJÖ- & HÄLSO-  
SKYDDSFÖRBUND**

136 81 Haninge  
**BESÖKSADRESS**  
Rudsjöterrassen 3D  
**TELEFON** 08-606 93 00  
**FAX** 08-606 93 01  
**E-POST**  
miljokontoret@smohf.se  
www.smohf.se