

Cisterner

Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för olika slags angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatämnen och brandfarliga vätskor. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Skriftlig information före installation

Skicka skriftlig information till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast 4 veckor före installation av cistern utomhus eller inomhus. Det gäller hantering av brandfarlig vätska som har en flampunkt som inte överstiger 100 °C eller spillolja. Med spillolja avses avfall som utgörs av mineralbaserad, syntetisk eller vegetabilisk smörjolja, olja som varit avsedd för ett industriellt ändamål, eldningsolja, eller oljehaltigt drivmedel.

Observera att ingen skillnad görs för stationär eller tillfällig användning.

- ovan mark (som rymmer olja mer än 1m³)
- i mark (mer än 1m³),
- samt inom vattenskyddsområde (mer än 250 liter).

Blankett finns på vår hemsida www.smohf.se.

Observera att hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja även kan vara prövningspliktigt enligt brandskyddslagstiftningen, kontakta Södertörns brandskyddsförbund (SBFF) för rådgivning.

Cisternkontroll ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3)

Cisterner med volym 1m³ eller mer som är placerade inomhus eller utomhus ovan mark och cisterner på mer än 1m³ eller mer som är placerade i mark ska kontrolleras regelbundet. Kontrollerna ska följa de bestämmelser som står i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3). Kontrollerna består av installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll.

Cistern ovan mark, gårdscistern och farmartank samt inomhuscistern ska vara placerade så att de går att inspektera runt om och att rörledningar är frilagda och synliga. Intervallet för besiktning av cisternen hittar du både i kontrollrapporten och på cisternens skylt.


Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag. Ackrediterade entreprenörer för cisternkontroll hittar du hos SWEDAC (nationellt ackrediteringsorgan), www.swedac.se.

Skicka in utförda kontroller till förbundet

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Utförda kontroller samt periodiska

INFORMATION

MILJÖ



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

136 81 Haninge
BESÖKSADRESS
Rudsjöterrassen 5
TELEFON 08-606 93 00
FAX 08-606 93 01
E-POST
miljokontoret@smohf.se
www.smohf.se

kontroller som utförts enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter ska skickas in till förbundet.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner som ligger inom vattenskyddsområden gäller särskilda bestämmelser. Cisterner i eller ovan mark som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja och som finns inom ett vattenskyddsområde måste ha ett sekundärt skydd. Med sekundärt skydd menas skydd mot läckage och överfyllnad. Ett exempel på sekundärt skydd är invallning av cistern. För rörledningar är dubbelmantling en typ av sekundärt skydd.

För cisterner och rörledningar som har installerats före 1 juli 2018 enligt tidigare regler och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd, ska senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd.

Cistern som tas ur bruk ska meddelas till förbundet

När en cistern, i mark eller ovan mark tas ur bruk ska Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund meddelas. Blankett finns på vår hemsida, www.smohf.se.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt avlägsnas eller fyllas med sand. Cisternen ska i första hand avlägsnas och i andra hand lämnas kvar. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Redovisa intyg från rengöring av cistern som utförts av sakkunnig.

Miljösanktionsavgift

Vid överträdelser av miljöbalkens regler samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) tillämpas miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifter betalas alltid till staten. Detta gäller om man inte har informerat tillsynsmyndigheten innan installation av cistern, se mer i förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).

Läs mer om cisterner i följande lagstiftning

- Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja (NFS 2017:5)
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3)

Mer information finns på följande webbplatser

- www.smohf.se – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (kemikalier)
- www.naturvardsverket.se
- www.swedac.se – Styrelsen för ackreditering och kontroll
- www.msb.se – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap