


RAPPORT

Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

TILLSYNSAKTIVITET INOM RAMEN FÖR DET NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅLET "EN STRÅLSÄKER MILJÖ"

HÄLSA

BETTY VESTBERG
2012



**SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND**

136 81 Haninge
BESÖKSADRESS
Rudsjöterrassen 3D
TELEFON 08-606 93 00
FAX 08-606 93 01
E-POST
miljokontoret@smohf.se
www.smohf.se

Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

BAKGRUND

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har den lokala tillsynen över solarier i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Anmälningsplikt råder enligt § 8 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36).

Enligt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsynsplan ska solarierna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner inspekteras med ett intervall om 3 år. Eftersom inspektioner på solarier i förbundets medlemskommuner utfördes senast 2009, var det 2012 åter igen dags för tillsyn.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds roll är att bedriva tillsyn och på så sätt bidra till att uppnå miljömål, så även det nationella, regionala och lokala miljömålet ”En strålsäker miljö”. Miljömål för Stockholms län är bl.a. att antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning inte ska vara fler år 2020 än år 2000.

SYFTE

Syftet med projektet är att bedriva återkommande tillsyn över alla solarieverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner för att säkerställa att solarieverksamheterna uppfyller kraven från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36). Syftet är också att bidra till uppfyllandet av det nationella miljömålet ”En strålsäker miljö”.

MATERIAL OCH METOD

Verksamheterna söktes upp via förbundets befintliga register (Miljöreda). Totalt identifierades 21 solarieverksamheter, 9 i Haninge, 4 i Nynäshamn och 8 i Tyresö kommuner. Under projektet framkom att 4 solarier hade stängt sedan 2009 så 2012 inspekterades sammanlagt 17 solarieverksamheter. Under februari 2012 skickade Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ut information om lagstiftning och skötsel av solarier samt om kommande tillsynsbesök under våren. Tillsyn utfördes som oannonserade besök under februari – mars 2012.

Vid tillsynsbesöken användes kamera för att fotografera skyltning, originalrörmärkning, solarierör etc. En checklista användes vid tillsynsbesöken för att tillsynen skulle bli likartad vid samtliga objekt. Checklistan var densamma som användes vid tillsynsbesöken 2009, för att underlätta jämförelse av resultaten. Efter utförda tillsynsbesök upprättades inspektionsrapport som sändes till alla verksamhetsutövare där besök utfördes. Till de verksamhetsutövare vars solarieverksamheter visat sig ha haft brister vid tillsynsbesöket uppmanades verksamhetsutövaren att åtgärda uppmärksammade brister inom en viss tidsperiod. Om bristerna inte åtgärdades förelades verksamheten att vidta åtgärder. Uppföljning av påtalade brister har vid rapportens färdigställande ej avslutats.

Tillsynen och de krav som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har ställt på solarieverksamheterna har utgått från den lagstiftning som gäller d.v.s. Strålskyddslag, Strålskyddsförordning samt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och Miljöbalken.


RESULTAT

Av de 17 solarieverksamheterna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som ingick i projektet inspekterades samtliga 17. Av dessa hade 13 verksamheter någon typ av anmärkning. Typ av anmärkningar och antal solarieverksamheter som hade anmärkningar sammanfattas i nedanstående tabell.

Anmärkning	Antal solarier med konstaterad brist
Anmälningsplikten ej uppfylld- anmälan saknas	1 st.
Anslag från Strålsäkerhetsmyndigheten saknas	8 st.
Exponeringsschema saknas/är felaktigt	1 st.
Originalrörmärkning på solariet är fel/saknas	5 st.
UV- 3 märkning på solariet saknas	4 st.
Varningstext, UV-strålning på solariet saknas	3 st.

Icke godkända rör	6 st.
Skyddsglasögon saknas	1 st.
Bristande hygien	2 st.
Skyddsglas (berörings/krosskydd) för solarierören är trasigt	0 st.
Timer för minsta soltid felaktig	0 st.
Inga anmärkningar	4 st.

Stapelndiagrammet nedan visar antal anmärkningar omräknade i procent för 2009 och 2012.



DISKUSSION

Enligt förbundets tillsynsplan ska solarierna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner inspekteras med ett intervall om 3 år. Förbundet har nu hunnit genomföra två inspektionsprojekt med gällande intervall.

Tillsynsprojektet 2009 visade att verksamhetsutövarna hade bristfällig kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer på dem som verksamhetsutövare och deras solarieverksamheter. Förbundet fann många och allvarliga brister vid tillsynsbesöken. 20 av de 21 solarieverksamheterna fick anmärkningar av något slag vid första tillsynsbesöket, detta trots att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gjort informationsutskick om gällande lagkrav i god tid innan tillsynsbesök utförts.

Resultaten för tillsynen 2012 visar att bristerna blivit betydligt färre. Resultaten visar dock också att många verksamheter fick anmärkningar även 2012. Däremot har ingen utredning gjorts om samma verksamhet har fått samma anmärkning vid båda tillsynstillfällena.

Alla dessa brister kan få allvarliga följder genom att solkunder bränner sig samt får framtida hälsoproblem. Tillsynsprojektet har visat att det är viktigt att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fortsättningsvis bedriver tillsyn över solarieverksamheter med jämna intervaller.

Eftersom verksamheterna besöktes oanmänt har ingen egentlig granskning av verksamhetsutövarnas egenkontroll utifrån miljöbalkens krav ingått i projektet. Förslagsvis kan nästa tillsynsprojekt fokusera på egenkontroll.