



Handläggare:
Magdalena Salomonsson
Jörgen Rosberg

Inventering av miljöfarlig verksamhet - Handens industriområde, 2010

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under september 2010 utfört en inventering av verksamheter lokaliserade i Handens industriområde, Haninge.

Projektets avgränsning och mål

Målet med inventeringen har varit att bedriva tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter inom Handens industriområde med undantag för bilverkstäder och lackerare eftersom dessa verksamheter ingår i andra tillsynsprojekt. Undantag har även gjorts för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter samt U-verksamheter som redan är kända för förbundet och som har fått tillsyn tidigare.

Projektets mål har varit att:

- finna eventuella anmälningspliktiga verksamheter
- identifiera okända verksamheter med behov av återkommande tillsyn.
- se till att verksamheterna bedrivs enligt gällande miljölagstiftning
- sprida kunskap om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- stoppa spridning av farliga ämnen till dag- och spillvattennätet
- informera om egenkontroll

Genomförande

Inför de oanmälda tillsynsbesöken gjordes en utsökning i Statistiska Centralbyråns företagsregister för det aktuella postnummerområdet. Personal från i stort sett samtliga uppsökta verksamheter kunde ställa upp på en oförberedd inspektion. Förbundet utgick från en framtagen checklista och frågor som diskuterades var bland annat företagets verksamhet, eventuellt processavloppsvatten, reningsutrustning, kemikalieanvändning, kemikalieförvaring och avfallshantering. Tillsynsbesöken genomfördes under tre dagar i september månad 2010.

Resultat

Sammanlagt besöktes 35 företag med olika typer av verksamheter. Av dessa, för förbundet sedan tidigare okända verksamheter, bedömdes fem vara av sådan art att återkommande tillsyn behövs. Det fanns även företag med mindre brister vilka påtalades direkt vid inspektionstillfället. I dessa fall uppmanades verksamhetsutövaren att snarast vidta åtgärder.

Brister som uppmärksammades	Antal företag
• Brister avseende förvaring av kemikalier/farligt avfall	6
• Brister som rör oljeavskiljare	4
• Brister i avfallshantering/avfallstransport	3

Bedömning

Flera företag förvarar flytande kemikalier och flytande farligt avfall i närhet till avloppsbrunn eller på ett sätt som medför risk för läckage till dag- och spillvattennätet eller till miljön. Behållare med flytande kemikalier/farligt avfall ska förvaras på hårdgjord invallad yta, eller på tråg, inomhus alternativt utomhus under tak. Invallningen eller tråget ska vara beständigt mot förvarad vätska och minst rymma volymen av den största behållaren plus 10 % av summan av övrig lagrad volym.

Det finns brister gällande vetskap om huruvida oljeavskiljare finns kopplat till verksamheten eller inte. I de fall oljeavskiljare finns råder ofta osäkerhet om vem som är ansvarig för skötsel och tömning av slam- och oljeavskiljaren. Fungerande larm på oljeavskiljare saknas också hos en del verksamheter. Då Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ställer krav på skötsel och kontroll av oljeavskiljare är det viktigt att företagen vet hur ansvarsfördelningen ser ut. Det ska klargöras vad det är som fastighetsägaren ansvarar för och vilka eventuella skyldigheter företaget som hyr lokalen har.

Jörgen Rosberg
Miljöinspektör

Magdalena Salomonsson
Miljöinspektör